GMINA ŻYRAKÓW
woj. podkarpackie
nr ident. 851661091
NIP 872-22-22-062

Załącznik do Zarządzenia Nr AO.0050.69.2020 Wójta Gminy Żyraków z dnia 17 sierpnia 2020 roku.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY ŻYRAKÓW

(aktualizacja 2020 r.)

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Materiał	Datowanie	Rejestr zabytków	Uwagi
1.	**BOBROWA**	Kapliczka	obok nr 49 (nr dzi.365/4)	mur.	2 poł. XIX	-	pierwotnie drewniana, w 1989 r. wzniesiono murowaną na wzór starej z II poł. XIX w. wewnątrz ołtarzyk z rzeźbą MB z Dzieciątkiem
2.	**BOBROWA**	Kapliczka	obok nr 108 (nr dz. 133)	mur.	poł. XX	-	wzniesiona na miejscu starszej z 2 poł. XIX
3.	**BOBROWA**	Rzącówka	nr 9 (nr dz. 381/2 i 381/6)	mur.	2 poł. XIX	-	rozbudowa 1900 - 1903, obiekt ten wchodzi w skład dóbr przecławskich Reyów, obecnie jest częściowo użytkowany ze względu na stan zachowania
4.	**GÓRA MOTYCZNA**	Dom	nr 171 (nr dz. 817)	drewn.	l. 30-te XX	-	dom zakupiony w 2012 r. użytkowany i remontowany przez właściciela Marka Malinowskiego
5.	**KORZENIÓW**	Zespół dworsko - parkowy a. dwór	nr 17 (nr dz.712)	mur. kryty dachówką	1 poł. XIX	A-213 31.01.1980	stan ogólny średni, wymaga częściowej modernizacji (system grzewczy, stolarka okienna) oraz remontu i bieżącego utrzymania

6.	**KORZENIÓW**	b. park	(nr dz. 712 i 713/1)	-	1 poł. XIX	A-213 31.01.1980	stan drzewostanu ulega pogorszeniu, konieczne prace konserwacyjno - pielęgnacyjne oraz na bieżąco prace porządkowe
7.	**KORZENIÓW**	c. kapliczka dworska	na terenie założenia dworsko-parkowego (nr dz. 713/3)	mur. kryta gontem	1 poł. XIX	-	Rekonstrukcja wykonana w 2003 r. w miejscu zniszczonej
8.	**KORZENIÓW**	Kapliczka Matki Boskiej	na terenie założenia dworsko-parkowego (nr dz. 713/1)	kam.	XIX/XX	-	w chwili obecnej wymaga remontu
9.	**KORZENIÓW**	Kapliczka	w pobliżu nr 73 (nr dz. 959/3)	mur.	1 poł. XIX	-	w chwili obecnej wymaga remontu
10.	**KORZENIÓW**	Kapliczka z figurą Św. Jana Nepomucena	w pobliżu nr 104 (nr dz. 296/5)	mur.	XIX	-	pierwotnie drewniana, odnowiona w 2010 r. przez właścicielkę, obecnie murowana
11.	**KORZENIÓW**	Zagroda a. dom	nr 114 (nr dz. 493)	drewn.	pocz. XX	-	obecnie niezamieszkały

12.	**NAGOSZYN**	Kościół parafialny rzym.-kat. p.w. św. Antoniego Padewskiego	nr 12 (nr dz. 2256)	mur.	1922 - 25	A-315 24.09.1988	wg projektu Talowskiego wykonano prace konserwatorskie przy odnowie głównego ołtarza, przeprowadzono malowanie wnętrza kościoła, podjęto prace przy odnowie elewacji oraz wykonano szereg prac w otoczeniu kościoła
13.	**NAGOSZYN**	Mur ogrodzenia kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie	nr 12 (nr dz. 2256)	ceglany	1929 - 30	A-1298 09.12.2014 r.	mur ogrodzeniowy stanowi integralny element zagosp. otoczenia kościoła paraf. w Nagoszynie. W 2015 - 2016 r. przeprowadzono renowację muru ogrodzenia.

14.	**NAGOSZYN**	Kapliczka	przy drodze głównej, obok nr 159 (nr dz. 1145)	drewn.	1899	-	Zbudowana przez Tomasza Łanuchę, a fundatorami są Barbara Gorgoń i Zenon Kabara
15.	**NAGOSZYN**	Kapliczka	przy drodze powiatowej, naprzeciw nr 45a (nr dz. 2682/1)	mur.	1 poł. XX	-	wyremontowana w 2009 r. przez właścicieli, ufundowana przez Gąsiorek Wiktoria zam. USA, jako votum wdzięczności, obecnie stan wymaga pilnie remontu
16.	**NAGOSZYN**	Dom	nr 4 (nr dz. 2236)	drewn.	poł. XX	-	wyremontowany i zamieszkały przez właściciela, remont wykonany w 2009 r. i 2012 r.
17.	**NAGOSZYN**	Dom	nr 209 naprzeciw przedszkola publicznego Nagoszyn Wola, (nr dz. 4204)	drewn.	poł. XX	-	stan zachowania dobry

18.	**STRASZĘCIN**	Zespół dworsko – parkowy a. dwór	(nr dz. 684/9)	mur.	k. XVIII	A-42 24.09.2001	przebud. w poł. XIX w. i ok. 1900 r., prace remontowo - adaptacyjne w latach 1985 - 1986 i 2000. W 2015 r. wymiana stolarki okiennej
19.	**STRASZĘCIN**	b. spichlerz	(nr dz. 684/149)	mur.	poł. XIX	-	obecnie gruntownie przebudowany
20.	**STRASZĘCIN**	c. pozostałości parku krajobrazowego	(nr dz. 684/9)	-	2 poł. XIX	A-42 24.09.2001	przekształcony w 2 poł. XX w., drzewo-stan wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji, teren bieżącego utrzymania

21.	**STRASZĘCIN**	d. figura Św. Jana Nepomucena	przy Zespole Szkół Publicznych w Straszęcinie (nr dz. 683)	kam.	XVIII/XIX	-	odnowiona w 2010 r. Fundacja rodziny Bielańskich
22.	**STRASZĘCIN**	Kapliczka	przy drodze na krzyżówce, naprzeciw posesji nr 183 (nr dz. 44/7)	mur.	pocz. XX	-	stan dobry
23.	**STRASZĘCIN**	Kaplica grobowa właścicieli Przy-borowa; Reyów i Jabłonowskich	na cmentarzu parafialnym (nr dz. 596/6)	mur	2 poł. XIX	-	stan dobry, w 2008 r. został przeprowadzony remont obiektu
24.	**STRASZĘCIN**	Kaplica grobowa właścicieli Straszęcina Stubenwollów	na cmentarzu parafialnym (nr dz. 596/6)	mur.	pocz. XX	-	stan bardzo doby, wyremontowana środkami parafii

25.	**WIEWIÓRKA**	Relikty umocnień obronnych zamku (nieistniejącego)	(nr dz. 878/2, 880/3, 881/2, 882/4)	ziemn.	XV - XVI	A-429 19.12.1968	obiekt wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych
26.	**WIEWIÓRKA**	Kapliczka	na parceli gromadzkiej, obok nr 6 (nr dz. 710/2)	mur.	2 poł. XIX	-	z fundacji Tomasza Koniecznego, dobry stan utrzymania
27.	**WIEWIÓRKA**	Kapliczka z figurą Św. Antoniego	nr 74 (nr dz. 898/3)	mur.	k. XIX	-	w 2014 r. został przeprowadzony gruntowny remont przez fundatorów Kizior Józef i Danuta

28.	**WOLA WIELKA**	Grodzisko średniowieczne i nowożytne	obok nr 103 (nr dz. 614/2)	ziemn.	XIII	A-428 19.12.1968 r.	obiekt wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych i bieżących prac porządkowych

29.	**WOLA ŻYRAKOWSKA**	Kapliczka	przy drodze lokalnej w pobliżu młyna, na posesji nr 56b (nr dz. 535/1)	mur.	poł. XX	-	fundatorem kapliczki była Rogowska Julia zam. USA, jako votum wdzięczności, prace budowlane wykonał Wojciech Dziurgot, obiekt utrzymany w dobrym stanie

30.	**ZASÓW**	Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika	(nr dz. 461/2)	mur.	1885	A-427 18.12.1998	odbudowany po wojnach w 1915 i 1945 r. , remont w latach 1998 - 2008
31.	**ZASÓW**	Kaplica cmentarna	na cmentarzu parafialnym w Zasowie (nr dz. 2246)	mur.	2 poł. XIX	-	stan utrzymania dobry
32.	**ZASÓW**	Zespół dworsko – parkowy a. ruiny dworu	(nr dz. 453/4)	mur.	XVIII /XIX	A-189 26.11.1979	stan techniczny obiektu pogarsza się, konieczna decyzja w sprawie zagospodarowania obiektu
33.	**ZASÓW**	b. dawna portiernia	nr 141 (nr dz. 457/7)	mur.	1 poł. XIX	A-189 26.11.1979	budynek został odkupiony od gminy 12.07.2002 r., gruntownie wyremontowany, stan utrzymania dobry
34.	**ZASÓW**	c. park	(nr dz. 450, 453/1, 453/4, 457/8)	-	zał. XVIII, przekomp. XIX	A-189 26.11.1979	stan utrzymania dobry, teren parku wymaga bieżącego utrzymania, drzewostan wymaga przeprowadzenia przeglądu technicznego
35.	**ZASÓW**	d. szkoła	nr 10, (nr dz. 2260/1)	mur.	pocz. XX	-	budynek zakupiony aktem notarialnym z 30.03.2010 r. wyremontowany w 2012 r. przez właściciela
36.	**ZASÓW**	Dom	nr 19, (nr dz. 1785)	drewn.	pocz. XX	-	stan obiektu dobry
37.	**ZASÓW - PARKANY**	Dom	nr 184 (nr dz. 204/3)	drewn.	l. 40-te XX.	-	dom gruntownie przebudowany

38.	**ZASÓW**	Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej	przy cmentarzu parafialnym (nr dz. 2246)	objęty ochroną prawną	1 poł. XX, ok. 1914	-	gruntowny remont przeprowadzono w latach 1995 - 2005 oraz 2013 - 2014, stan bardzo dobry

39.	**ŻYRAKÓW**	Zespół dworsko-parkowy a. dwór	(nr dz. 665/13)	mur.	przed poł. XIX, ok. 1920	A-87 07.06.2004	remont generalny przeprowadzono w latach 2016-2018
40.	**ŻYRAKÓW**	b. pozostałości d. założenia parkowego	(nr dz. 665/13)	-	poł. XIX	A-87 07.06.2004	drzewostan wymaga prac konserwacyjno - pielęgnacyjnych, prace porządkowe wykonywane są na bieżąco
41.	**ŻYRAKÓW**	Kapliczka p.w. Św. Jana Nepomucena	przy drodze powiatowej, na posesji nr 74 (nr dz. 420/50)	mur.	1 poł. XIX	-	Kapliczka z zabytkową drewnianą rzeźbą Św. Jana Nepomucena, w latach 2012 - 2016 przeprowadzono gruntowny remont wnętrza i otoczenia kapliczki, obecnie stan obiektu bardzo dobry

WÓJT
mgr inż. Marek Rączka